



激光测距望远镜

— 掌握距离 度量空间 —

01 产品部件



— 1 —


02 产品参数

测距范围 10~1000(m)
测距精度 ±1°
测角范围 -60°~60°
激光类型 905nm (Class 1 laser)
放大倍率 6X
出瞳直径 4mm
物镜孔径 24mm
视场角 7°
电池型号 CR2 3V (800mAh)
产品重量 150g
产品尺寸 103mm*45.5mm*81.4mm
工作温度 -10°C~50°C

产品标准配件：


测距仪 (1台) 说明书 (1本) 布袋 (1个)
CR2 3V (1节) 纸盒 (1个) 镜布 (1块)

03 屏幕显示



— 2 —

04 基础操作




开机:

短按 按键开机。
显示屏上显示上次关机时的标识；


关机:

测距仪超过 8 秒无操作，将自动关机。



单位设置：Yd ⇌ M


开机状态，长按 MODE 键，可实现单位轮流切换，松开 MODE 键即保持切换后的单位；



模式切换：M1 → M2 → M3

开机状态，短按 MODE 键，可进行模式切换。屏幕上所有模式循环展示，松开 MODE 键即选定。

05 基础测量



单次测量:


在开机状况下，短按下 键即可进行单次测量；
(以测距+测角模式为例)

— 3 —



连续测量:

长按下 键（超过2秒）可以进行连续测量。屏幕依次显示测量距离；
激光发射标识 “+” 会在连续测量期间显示在靶位中心；
如果停止按下 键，连续测量会停止；



测量失败:

如果测量失败，屏幕显示：“-----”
短按测量键，从新开始测量。

06 拨码开关


拨码开关控制测量角度、坡度修正功能和测量水平距离功能的开启和关闭。



此时，坡度修正功能、测角功能、
测水平距离功能关闭状态。




此时，坡度修正功能、测角功能、
测水平距离功能开启状态。



— 4 —

07 旗杆锁定+坡度修正模式

该模式具有测量旗杆距离、旗杆锁定、坡度修正功能，支持连续测量。



操作方法：

当拨码开关关闭状态

瞄准旗杆，短按测量键 后松开，将靶位中心在旗杆(旗帜部位)两侧扫描，当屏上 停止闪动，机身发出振动，屏下方显示到旗杆的距离。

当拨码开关开启状态


瞄准旗杆，短按测量键 后松开，将靶位中心在旗杆(旗帜部位)两侧扫描，当屏上 停止闪动，机身发出振动，屏下方显示到旗杆距离；上方显示坡度修正距离。

提示：

- 该模式支持连续测量，长按电源键约2s后，进旗杆连续锁定；
- 每锁定一次旗杆，机身震动一次，屏幕测量数值更新一次；
- 坡度补偿数值只能在±20°角度范围内显示，且小于500m以内的坡补偿数值，当超过其中一个范围将会测量失败，屏幕显示“----”。

高尔夫坡度修正使用场景说明

该机型内置高精度倾角传感器，在测量过程中，会将测距值AB与坡度数值代入高尔夫弹道方程中，计算出最佳击球距离（修正距离）。




在坡度为正时，击球距离要远

AB点间距=AD点间距。若按照实际距离，击球抛物线为1，此时坡度为正，实际只能飞行到C点，要达到B点，需按照抛物线2击球，此时球飞行的距离应为AE点间的距离。

在坡度为负时，击球距离要近

AB点间距=AD点间距。若按照实际距离，击球抛物线为1，此时坡度为负，实际会飞行到C点，要达到B点，需按照抛物线2击球，此时球飞行的距离应为AE点间的距离。

08 测距+测角模式



操作方法：

当拨码开关关闭状态

瞄准目标后按下测量键 ，下方显示直线距离；


当拨码开关开启状态

瞄准目标后按下测量键 ，屏幕上方显示角度，下方显示直线距离；

* 注该模式支持连续功能（连续测量不震动）。

* 注倾斜角前面显示“-”号表示该角度值为俯角；角度范围：±60°。

09 测距离+测水平距离模式



操作方法：

当拨码开关关闭状态

瞄准目标后按下测量键 ，下方显示直线距离；


当拨码开关开启状态

瞄准目标后按下测量键 ，屏幕上方显示水平距离，下方显示直线距离；

* 注该模式支持连续功能（连续测量不震动）。

* 注倾斜角前面显示“-”号表示该角度值为俯角；角度范围：±60°。

通用使用场景说明



— 7 —

10 电池更换

电池充足

电量耗尽，需要更换电池



电池寿命：常温下，测距次数大于 5000 次。

电池更换：向下推动电池盖，按电池仓内标注正负极方向，更换新电池即可。

1. 在电量耗尽或长时间不用时，请取出电池；
2. 请勿将电池置于极端温度环境中；
3. 废弃电池以适当的方式回收或者废弃处理。