


01 基础参数


测距范围	10~1500/2000/2500m
测量精度	±1m
角度范围	±60°
角度精度	±1°
激光类型	905nm (Class 1M)
放大倍率	10X
物镜直径	42 mm
有效目镜	22 mm
出瞳直径	4 mm
出瞳距离	19.3 mm
可视范围 (1000米)	84m
电池规格	CR2
产品重量	975g (不含电池)
尺寸规格	174.5*135*64.7 (mm)
工作温度	-10°C ~+60°C

02 产品结构

- 1、测量距离
- 2、靶位标识
- 3、测量模式编码标识
- 4、角度/高度/水平距
- 5、负号标识
- 6、角度标识
- 7、水平距离标识
- 8、高度标识
- 9、电量标识
- 10、测量单位：米/码




03 屏幕显示



- | | |
|-------------|---------|
| 1、物镜/激光接收镜 | 6、电池盖 |
| 2、激光发射镜 | 7、目镜 |
| 3、MODE 按键 | 8、目镜调节环 |
| 4、开关 / 测量按键 | 9、挂绳孔 |
| 5、调焦轮 | |


04 开机 / 关机




开机
短按 按键开机。

关机
机器在无操作的情况下超过 8s 自动关机。

05 单位 / 模式切换



单位切换 (米/码)



模式切换




单位切换：

在开机状态下，长按模式按键超过 2s，即可开始显示单位切换，当单位切换后，松开模式按键即可保持切换后的单位。


测量模式切换：

在开机状态下，短按模式按键不超过 2s，即可进行模式切换，松开模式按键，即可选定显示模式 M1/M2。


06 基础操作



单次测量：
开机状态下,短按 键,即可进行单次测量,测量时屏幕显示 "+" ,松开测量键后,显示单次测量结果。




连续测量：
开机状态下,长按 键超过2秒后可以进行连续测量,屏幕上会交替出现测量距离;测量时屏幕显示 "+" 会在连续测量期间显示靶位中心,松开 键后,连续测量会停止。



测量失败：
如果测量失败, 屏幕上的数据将显示为：“-----”
短按 按钮重新测量。

07-1 测距和测角模式




操作方法：

进入M1模式，瞄准目标后短按①按键，距离，角度将显示在屏幕中。长按可连续测量。

★ 该模式支持连续测量功能；

当角度前面显示“-”号，表示该角度值为俯角；角度范围±60°。

07-2 测距和水平距离模式




操作方法：

在M2模式下，进入屏显，瞄准测量目标，短按①键，屏幕上方显示水平距离，屏幕下方显示目标距离。

★ 该模式支持连续测量功能。

07-3 测距和高度模式



操作方法：

在M3模式下，进入屏显，瞄准测量目标，短按①键，屏幕上方显示垂直高度，屏幕下方显示测量目标的距离。

★ 该模式支持连续测量功能；

当测高时显示负号表示测量目标低于测量者。

08 电池

■ 电量充足，

■ 电量不足，更换电池！

按照+”和“-”极方向更换电池。



打开电池盖旋钮，逆时针旋转，打开电池盖，取出电池，按照电池仓上的正负极标记安装电池，安装电池后，顺时针旋转电池盖旋钮，合上电池盖，尝试将其旋转到位，以确保电池盖盖紧。

提示：安装电池前，请撕掉电池的塑料包装膜。

09 测量注意事项

宜测量目标

该系列产品可测量高反射率的目标（例如高速公路路牌），中反射率目标（例如建筑物墙面），低反射率目标（例如树木、高尔夫旗杆、动物等）；当反射率降到一定程度后，量程会相应减小。

影响测距的因素：

1. 目标反射率：

通常目标反射率越高，测距能力越好，测距响应速度越快，比如对于中等反射率的目标能测到1500米，高等反射率目标可以测到不少于1800米，低反射率目标可能只能测到600米。（对于很难形成漫反射的目标比如水面可能无法测量）。

2. 目标形状：

当测量目标的反射面面积过小或凸凹不平时，测距能力和测距响应速度会相应降低。

3. 测量角度：

激光角度垂直照射到测量目标反射面上时，测距能力越好，测距响应速度越快，反之测距能力和测距响应速度会降低，在极端测量角度下测量，不能确保能达到本手册所规定的测距能力和测距响应速度。

4. 测量环境：

影响测距能力测距响应速度的因素还包括日照强度，空气中水蒸汽和悬浮颗粒物的浓度，偏离阳光照射的角度等；（如在雨天、雾天、下雪、雾霾天气条件下会降低测程）。

本系列测距望远镜的测程在如下条件定义：

- 1) 测量目标具有中等反射率：如建筑物墙面；
- 2) 测量目标反射面与激光发射方向垂直；
- 3) 测量天气为晴朗但不处于阳光直射条件下；
- 4) 反射面的面积不小于 $2m^2$ 。

10 注意事项

1. 警告：请勿直视激光！

请勿从激光发射孔端瞄准或者是查看光学系统的同时按下测量键，以避免对眼睛造成伤害。

2. 警告：电池

请勿将电池与尖锐的金属物件混合存储，避免电池过热或短路；请勿将电池置于极端温度环境中；

如果长期闲置，应取出电池，以免电池漏液；

请遵循当地法律法规，以适当的方式回收或者废弃处理废旧电池。

3. 运输

运输中加入足够缓冲材料，避免整机跌落在地上，对整机造成损坏。

4. 存储注意事项

产品请放置在小孩无法接触到的地方。

请勿将产品放置在不平稳的高处，以避免跌落损坏产品。

请勿将整机放置在高温环境下，可能会对产品造成不良影响。

5. 保养注意事项

请勿用手指触摸镜头表面，以避免对镜片表面膜层造成损坏。

在温度急剧变化的情况下，镜片表面会有凝雾，请勿在水汽蒸发前使用产品，如果外露镜片脏污，请用镜头擦拭布擦拭干净即可。

6. 废弃处理注意事项

产品包装物以及废弃的产品请遵循当地的法律，以适当的方式回收或者废弃处理。

配置清单

双筒测距望远镜×1台	CR2 电池×1节	纸盒×1个
目镜保护罩×1个	镜布×1块	说明书×1本
物镜保护罩×1个	布袋×1个	挂绳×1条